

## SITUACIÓN OPERACIONAL OCASIONÓ VARIACIÓN EN LAS EMISIONES DE LA UNIDAD TRES DE TERMOPAIPA

Gestión Energética S.A. E.S.P. - GENSA informa a la comunidad que hoy, 3 de febrero a las 5:05 a. m., se presentó un disparo de campo del precipitador de la Unidad 3, en la Central Termoeléctrica de Paipa (Termopaipa), debido a algunas fallas técnicas presentadas durante el proceso de generación, lo que ocasionó emisiones en la chimenea. Cabe aclarar que esta situación no pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

En este momento nuestro equipo técnico trabaja para identificar las posibles causas y ejecutar las respectivas acciones establecidas en el plan de contingencia, con el fin de mitigar y prevenir los impactos y posteriormente normalizar la situación.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por las incomodidades ocasionadas por este evento técnico.

Para mayor información, por favor póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web [www.gensa.com.co](http://www.gensa.com.co) - Gensa Visible - Participación ciudadana.