

CAUSAS DE LA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA AYER Y HOY EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad las causas de los eventos ocurridos los días 6 y 7 de febrero, que ocasionaron la interrupción sectorizada del servicio de energía en el Inírida.

El día de ayer, se presentó una falla en uno de los interruptores de potencia de la subestación en las celdas de 13,2 kV de la Central de Generación Diésel, que corresponden a la unidad 6, lo que conllevó a la pérdida del sincronismo de la unidad.

Desde el momento en que se presentó la situación, el equipo técnico y operativo de Gensa viene trabajando en la identificación de la causa del evento y avanza en las reparaciones. Estas labores se continuaron durante el día de hoy. Es por este motivo que, en el transcurso de la tarde y noche de hoy, se debe mantener una carga controlada, en coordinación con el operador de red Emelce, para de esta forma evitar un apagón general.

Gensa ofrece disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar, asimismo, resaltan las gestiones técnicas que vienen realizando por el personal de planta para normalizar el servicio lo más pronto posible.