

CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN SECTORIZADA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AYER EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad sobre la suspensión sectorizada del servicio de energía eléctrica que ocurrió ayer, martes 17 de junio, en el municipio.

Lo anterior se debió a que mientras la unidad 1 se encontraba indisponible por mantenimiento programado, a que se continuaba la revisión por la pérdida de sincronismo y a la salida de la unidad 4, se presentó la indisponibilidad de la unidad 3, la cual fue necesario intervenir de manera inmediata para restablecer su operatividad lo más pronto posible. Con la salida de la unidad 3 y debido a la mayor demanda de energía en el momento, en relación con la capacidad de las unidades disponibles fue necesario coordinar con el operador de red, Emelce, sacar de forma controlada parte de la carga y de esta manera evitar una salida general del sistema.

Además de lo anterior, se informa que en horas de la tarde de ayer se presentó una falla externa en el circuito 1 y una vez que el operador de red terminó los trabajos de revisión, fue necesario desenergizar el circuito 4 temporalmente con el fin de facilitar el restablecimiento del circuito 1. Para ese momento también se logró restablecer la unidad 3, siendo aproximadamente las 6:43 de la tarde.

El personal técnico de Gensa trabaja incansablemente desde que se presentaron los eventos y continúa con la revisión de la unidad 4 para dejarla operativa lo antes posible. Por lo tanto, mientras se logra normalizar esta unidad es posible que, y en caso de ser necesario, se deban realizar controles de la carga para mantener la estabilidad del sistema.

Gensa ofrece disculpas a la comunidad por los inconvenientes que esta situación técnica pudo ocasionar.