



## CAUSAS DE LA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA HOY, EN INÍRIDA

Gensa informa a la comunidad los motivos por los cuales se presentó una interrupción en el servicio de energía hoy 16 de enero en Inírida.

La situación se debió a una falla interna que se presentó en la subestación de la celda de 13,2 kV de una de las unidades de la Central de Generación Diésel, lo que conllevó a la salida del sistema y la pérdida en el suministro de energía del Municipio.

El equipo operativo de Gensa trabajó en la identificación técnica de la causa y avanzó en las reparaciones respectivas logrando restablecer el servicio de la siguiente forma:

HORA	CIRCUITO 1	CIRCUITO 2	CIRCUITO 3	CIRCUITO 4	CIRCUITO 5
Salida	10:40 a. m.	10:40 a. m.	10:40 a. m.	10:40 a. m.	10:40 a. m.
Restablecimiento	10:58 a. m.	11:00 a. m.	11:02 a. m.	11:04 a. m.	11:08 a. m.

Las acciones para normalizar el servicio se realizaron en coordinación con el operador de red, Emelce, y con el operador de la Granja Solar.

Gensa agradece la comprensión y reitera que desde el mismo momento en que se presentó la contingencia se iniciaron las labores técnicas que permitieron restablecer el suministro de energía en el menor tiempo posible.