



CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN SECTORIZADA DEL SERVICIO DE ENERGÍA AYER, EN MITÚ

Gensa informa a la comunidad los motivos por los cuales, a ayer 21 de abril a la 1:40 de la tarde, se presentó la suspensión sectorizada del servicio de energía eléctrica en el circuito Inayá.

Lo anterior se debió a la falla mecánica en una de las unidades de generación que ocasionó la salida temporal del circuito. Desde el momento en que se presentó de la interrupción, el personal técnico de Gensa inició las labores para la normalización de la situación y se logró restablecer el servicio a las 5:17 p. m.

Gensa agradece la comprensión y ofrece disculpas por las afectaciones que este inconveniente haya podido ocasionar.