



## CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN SECTORIZADA DEL SERVICIO DE ENERGÍA HOY EN MITÚ

Gensa informa a la comunidad que debido a una falla presentada en uno de los grupos electrógenos de mayor capacidad del sistema de generación, fue necesario realizar la suspensión sectorizada del servicio eléctrico para el circuito Inayá, como el posterior intercambio de carga con el circuito Centro.

Estas maniobras se orientaron para suplir la alta demanda energética del municipio, con el objetivo de mantener la estabilidad del servicio en las zonas prioritarias. Todas las acciones para llevar a cabo el control de carga se realizaron en coordinación con el operador de red, Ceelva.

Desde el mismo momento de la falla tanto el equipo técnico de Gensa, como el personal especializado del contratista, atendieron la situación y en la actualidad realizan la inspección técnica especializada para identificar la falla, por lo que actualmente continúan las labores para restablecer la operación de la unidad.

Gensa agradece la comprensión y ofrece disculpas por las afectaciones que este inconveniente haya podido ocasionar.